


乌鲁木齐市新市区人民法院委托
拟资产拍卖所涉及的车辆价值
评估报告

晟天勤评报字（2022）第 0009 号



新疆晟天勤资产评估有限公司

2022年5月30日



二、评估目的

根据乌鲁木齐市新市区人民法院出具的（2022）新 0104 执 137 号委托书，在案件执行的过程中，对被执行人王朝辉名下的车辆进行拍卖，特委托本公司对本次拟资产拍卖所涉及的车辆于基准日 2022 年 5 月 20 日的市场价值进行评估，并发表专业意见。

三、评估对象和评估范围

（一）本次评估对象为乌鲁木齐市新市区人民法院委托书（2022）新 0104 执 137 号所涉及的标的物。

（二）评估范围为乌鲁木齐市新市区人民法院委托评估的一部车辆，列表显示如下：

评估委托书文号	标的车辆车牌号	标的车辆名称及型号
委托书（2022）新 0104 执 137 号	新 A·4566D	大众牌 LSVCD2A49CN119927

四、价值类型

市场价值

五、评估基准日

2022 年 5 月 20 日

六、评估方法

市场法


七、评估结论

本次评估共计 1 部车，市场价值评估结果总计 47,500.00 元，大写人民币：肆万柒仟伍佰元整。

金额单位：人民币元

序号	车辆牌照号	车辆型号及规格	数量	市场价值评估结果
1	新 A·4566D	大众牌 LSVCD2A49CN119927	1 辆	47,500.00
合计				47,500.00

评估结论有效期为一年，即在 2022 年 5 月 20 日到 2023 年 5 月 19 日期间内有效。



七、评估方法

(一) 评估方法适应性分析

评估方法一般可分为市场法、收益法和成本法三种。三种基本方法是从不同的角度去衡量资产的价值，从理论上说，在完全市场条件下，三种基本方法得出的结果会趋于一致，但受市场条件、评估目的、评估对象、掌握的信息情况等诸多因素，以及人们的价值观不同，三种基本方法得出的结果会存在着差异。

市场法是通过比较委估资产与最近售出同类或类似资产的异同，并将同类或类似的市场价格进行调整，从而确定委估资产价值的一种资产评估方法。本次委估对象为乌鲁木齐市新市区人民法院委托评估的一辆大众小型普通轿车，乌鲁木齐地区二手车市场上相近年份同型号的车辆交易案例较多，交易背景易于掌握，可比修正项易于确定，因此本次评估采用市场法评估。

收益法也称收益现值法，是通过估算委估资产在未来的预期收益，并采用适宜的折现率折算成现值，然后累加求和，得出委估资产的评估值的一种资产评估方法。本次委估的运输车辆虽具有单独获利能力，但其获利能力受环境因素、经济因素等相关因素的影响较大，获利能力具有不确定性，考虑到本次评估目的的特殊性，最终确定本次评估不适宜采用收益法。

重置成本法是在现实条件下重新购置或建造一个全新状态的评估对象，所需的全部成本减去评估对象的实体性陈旧贬值、功能性陈旧贬值和经济性陈旧贬值后的差额，以其作为评估对象现实价值的一种评估方法。本次委估车辆为大众帕萨特2012款1.8L两驱五座版，截至评估基准日，该车已多次更新换代，现售同型号新款车型与本次委估车辆已不具备可比性，无法确定委估车辆的重置全价，因此本次评估不适用成本法评估。

(二) 评估方法介绍

根据委估车辆的特点、评估价值类型、资料收集情况等相关条件，采用市场法进行评



估：

市场法评估值的确定

市场法评估值=比准价格平均值

1. 比准价格的确定

(1) 首先选定二手车交易市场可进行类比的对象。可比因素包括车辆型号、车辆使用年限、车辆行驶里程数、车辆实际状况等因素。

(2) 根据委估资产和可比实例的状况，对车辆尚可使用年限、车辆尚可行驶里程数及车辆实际状况等影响二手车市场交易价格的因素进行分析比较和修正。

(3) 计算比准价格

市场法是通过分析最近市场上和委估车辆类似的车辆价格，并把可比车辆的价格调整到和委估车辆可比因素相同时的水平来估算委估车辆评估值的方法。其计算公式如下：

比准价格=可比实例的交易价格×使用年限修正系数×交易情况修正系数×行驶里程修正系数×车况修正系数

2. 评估值的确定


评估值=Σ可比实例的比准价格÷可比实例的个数

八、评估程序实施过程 and 情况

本公司接受乌鲁木齐市新市区人民法院司法评估委托后，根据有关资产评估的原则和规定，组织评估人员对评估范围内的资产进行了评估工作。先后经过接受委托、资产清查、评定估算、评估汇总、提交报告等过程。具体步骤如下：

(一) 接受委托

接受委托后，我公司组织评估项目小组，制订了资产评估实施方案和工作时间计划。根据本次评估的评估目的、评估要求和评估对象的具体情况与相关法院确定评估基准日。



3. 国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处的政治、经济和社会环境无重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响；

- 4. 有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化；
- 5. 无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对评估对象造成重大不利影响；
- 6. 以评估对象处于被迫出售、快速变现等非正常市场条件下为前提；
- 7. 以受理法院对评估标的物的资产拥有合法处置权利为假设条件。

十、评估结论

本次评估共计 1 部车，市场价值评估结果总计 47,500.00 元，大写人民币：肆万柒仟伍佰元整。

金额单位：人民币元


序号	车辆牌照号	车辆型号及规格	数量	价值评估结果
1	新 A · 4566D	大众牌 LSVCD2A49CN119927	1 辆	47,500.00
合计				47,500.00

评估结论有效期为一年，即在 2022 年 5 月 20 日到 2023 年 5 月 19 日期间内有效。

十一、特别事项说明

(一) 本报告所称“评估价值”，是指所评估的资产在现有用途不变并继续使用以及在评估基准日的外部经济环境前提下出售，正常市场条件下确定的市场价值，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对评估价值的影响；同时，本报告也未考虑国家宏观经济政策发生重大变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价值的影响。

(二) 本报告评估结果未考虑评估对象在交易中可能涉及各类税费影响。



十二、评估报告使用限制说明

(一) 本报告仅供委托人和本报告载明的使用者为本报告所列明的评估目的服务和送交资产评估主管部门审查使用，本评估报告的使用权归委托人所有。除按规定报送有关政府管理部门或依据法律需公开的情形外，在未征得对方的许可前，本评估公司和委托人均不得将本评估报告的内容摘抄、引用或披露于公开媒体。

(二) 如存在评估基准日期后、有效期以内的重大事项，不能直接使用本评估结论。在评估基准日后、评估结果有效期内若资产数量发生变化，应根据原评估方法对资产额进行相应调整，若资产价格标准发生变化，委托人在资产实际作价时应进行相应调整，但若已对资产评估价格产生明显影响时，委托人应及时聘请评估机构重新确定评估价值。

(三) 当政策调整对评估结论产生重大影响时，应当重新确定评估基准日进行评估。

(四) 本评估报告评估结论有效期为一年（自评估基准日算起至 2023 年 5 月 19 日止）。

(五) 本评估报告意思表达解释权为出具报告的评估机构，除国家法律、法规有明确的特殊规定外，其他任何单位和部门均无权解释。

十三、评估报告日

本资产评估报告日为 2022 年 5 月 30 日。

十四、评估机构

本项目评估机构为新疆晟天勤资产评估有限公司

办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区解放北路 90 号天际大厦六楼

邮 编：830000

联系电话：（0991）—2610235



新疆晟天勤资产评估有限公司
新疆晟天勤资产评估有限公司
地址：乌鲁木齐市天山区解放北路90号6楼
电话：(0991) 2610235
邮编：830000

(此页为评估报告盖章页，无正文)

评估机构：新疆晟天勤资产评估有限公司



资产评估师：



其他项目评估人员：陆泽男

2022年5月30日

Z6DA5E45B382CCT0R6182

注册登记摘要信息栏

编号



* 4 3 0 0 6 1 2 0 0 7 0 2 *


I	1. 机动车所有人/身份证明名称/号码	高良生/居民身份证/654121196301310010		
	2. 登记机关	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市公安交通警察支队	3. 登记日期	2012-10-08
			4. 机动车登记编号	新A73R50

转移登记摘要信息栏

II	机动车所有人/身份证明名称/号码		登记日期		机动车登记编号	
III	机动车所有人/身份证明名称/号码		登记日期		机动车登记编号	
IV	机动车所有人/身份证明名称/号码		登记日期		机动车登记编号	
V	机动车所有人/身份证明名称/号码		登记日期		机动车登记编号	
VI	机动车所有人/身份证明名称/号码		登记日期		机动车登记编号	
VII	机动车所有人/身份证明名称/号码		登记日期		机动车登记编号	

第1页

注册登记机动车信息栏

5. 车辆类型	小型轿车	6. 车辆品牌	大众汽车牌
7. 车辆型号	SVW71810DJ	8. 车身颜色	黑
9. 车辆识别代号/车架号	LSVCD2A49CN119927	10. 国产/进口	国产
11. 发动机号	960706	12. 发动机型号	CEA
13. 燃料种类	汽油	14. 排量/功率	1798 ml / 118 kw
15. 制造厂名称	上海大众汽车有限公司	16. 转向形式	方向盘
17. 轴距	前 1577 后 1550 mm	18. 轮胎数	4
19. 轮胎规格	215/60 R16 95V	20. 钢板弹簧片数	后轴 -- 片
21. 轴距	2803 mm	22. 轴数	2
23. 外廓尺寸	长 4870 宽 1834 高 1472 mm	33. 发证机关章 	
24. 货厢内部尺寸	长 -- 宽 -- 高 -- mm		
25. 总质量	2060 kg		
26. 核定载质量	-- kg	34. 发证日期 2012-10-08	
27. 核定载客	5 人		
28. 准牵引总质量	-- kg	35. 使用性质 非营运	
29. 驾驶室载客	1 人		
30. 使用性质	非营运	36. 车辆出厂日期 2012-08-16	
31. 车辆获得方式	购买		

第2页

登记栏

抵押登记

- 1.
- 2. 抵押权人姓名/名称: 上海汽车集团财务有限责任公司 身份证明名称/号码: 组织机构代码证书/13222689-6
- 3. 抵押登记日期: 2012-10-08

解除抵押

- 4.
- 5. 解除抵押日期: 2015-04-30
- 6.
- 7.
- 8.

转移登记

- 9.
- 10. 姓名/名称: 王朝辉 身份证明名称/号码: 居民身份证/516723197105152466
- 11. 获得方式: 购买 机动车登记编号: 新A4168D
- 12. 转移登记日期: 2018-05-03
- 13.
- 14.
- 15.

登记栏

- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.



验车之家
YANCHEZHJIA

独立的 第三方 检测平台

拥有专业化的检测团队和标准化的检测方法

让二手车车况更透明，交易更安全

独立 公正 专业

车况检测报告

VEHICLE CONDITION ASSESSMENT REPORT

检测参考依据为国标：GB/T 30323-2013



中国汽车流通协会会员

China Automobile Dealers Association Member

检测编号: YC20229927

品牌: 大众

车型: 帕萨特

车架号: LSVCD2A49CN119927

评估结果: 经检测此车调表车, 前后保险杠更换, 左前叶子板, 左前门, 左后叶子板喷漆。车辆表面脏污, 均有不同程度划痕凹陷, 发动机油底壳轻微渗油, 预估公里数19万, 排除重大事故, 水泡, 火烧。


检测工程师: 单剑钊

复审员: 江永强

评估时间: 2022.05.20

车辆基本信息 Vehicle Info

车身颜色	黑	使用性质	非营运	制造国家	中国
乘坐人数	5	表显里程数	112366km 调表	出厂年月	2012.08

车辆检测信息 Vehicle Inspection
车辆骨架图

外观检测

前保险杠	更换	前格栅	正常	前防撞梁	正常
左前大灯	正常	右前大灯	正常	前盖	正常
前挡风玻璃	正常	左前翼子板	喷漆	右前翼子板	正常
左后视镜	正常	右后视镜	正常	左前门	喷漆
左前门玻璃	正常	左后门	正常	左后门玻璃	正常
右前门	正常	右前门玻璃	正常	右后门	正常
右后门玻璃	正常	左后翼子板	喷漆	右后翼子板	正常
车顶	正常	天窗玻璃	正常	左前轮胎	更换
右前轮胎	更换	左后轮胎	更换	右后轮胎	更换
左前轮毂	正常	左后轮毂	正常	右前轮毂	正常
右后轮毂	正常	后挡风玻璃	正常	左后尾灯	正常
右后尾灯	正常	后盖	正常	后防撞梁	正常

后保险杠

更换

车身

左前纵梁	正常	右前纵梁	正常	左前叶子板内板	正常
右前叶子板内板	正常	左前避震塔	正常	右前避震塔	正常
防火墙	正常	左 A 柱	正常	左 B 柱	正常
左 C 柱	正常	右 A 柱	正常	右 B 柱	正常
右 C 柱	正常	左侧上边梁	正常	右侧上边梁	正常
后窗台	正常	中底板	正常	后底板	正常
左侧下边梁	正常	右侧下边梁	正常	左后叶子板内板	正常
右后叶子板内板	正常	左后尾灯支架	正常	右后尾灯支架	正常
左后纵梁	正常	右后纵梁	正常	后围板	正常

发动机舱检测

水箱框架及附件	正常	发动机外观	正常	发动机悬置	正常
发动机冷却液	正常	气门室盖	轻微渗油	组合皮带	正常
机油	正常	燃油管路	正常	冷却液管路	正常
水箱	正常	冷凝器	正常	电子风扇	正常
发电机	正常	变速箱外观	正常	变速箱悬置	正常
变速箱油	正常	制动液	正常	制动管路	正常
右前避震螺丝	正常	机舱线束检查	正常	保险丝	正常
左前避震螺丝	正常	蓄电池	正常	空调泵	正常
空调管路	正常	转向机构	正常	转向油	正常
皮带盘	正常	继电器盒	正常		

内饰检测

仪表台	磨损	组合灯光开关	磨损	雨刮开关	磨损
前排空调出风口	磨损	后排空调出风口	磨损	手套箱	磨损
中控台	磨损	方向盘	磨损	左前门饰板	磨损
左后门饰板	磨损	右前口饰板	磨损	右后门饰板	磨损
左前座椅	磨损	右前座椅	磨损	后排座椅	磨损
排挡杆及防尘套	磨损	点烟器及底座	磨损	手刹及护套	磨损
地毯	磨损	主安全气囊	正常	副安全气囊	正常
左前安全带	磨损	右前安全带	磨损	后排安全带	磨损
车顶饰板	磨损	车内后视镜	磨损	左侧遮阳板	磨损
右侧遮阳板	磨损	后备箱饰板	磨损	备胎	正常

随车工具	正常	中央扶手	磨损
------	----	------	----

功能检查

左前门玻璃升降	正常	右前门玻璃升降	正常	左后门玻璃升降	正常
右后门玻璃升降	正常	四门内外拉手	正常	钥匙遥控功能	正常
左前大灯	正常	左后尾灯	正常	右前大灯	正常
右后尾灯	正常	多功能方向盘	正常	喇叭功能	正常
天窗开关功能	正常	内外后视镜调节	正常	前后盖开启功能	正常
油箱盖开启功能	正常	中控组合开关功能	正常	中控显示屏	正常
驻车制动功能	正常	倒车雷达	正常	导航系统	正常
空调系统功能	正常	座椅调节功能	正常	车内灯光功能	正常

底盘 (需对方主动提供举升机主动让检测师检测, 否则默认放弃检测, 此项填写正常)

发动机油底壳	正常	变速箱油底壳	正常	转向机构	正常
传动轴	正常	分动箱	正常	左前减震器	正常
右前减震器	正常	左后减震器	正常	右后减震器	正常
前制动盘	正常	前刹车片	正常	前制动钳	正常
后制动盘	正常	后刹车片	正常	后制动钳	正常
左侧横拉杆及球头	正常	右侧横拉杆及球头	正常	稳定杆/平衡杆	正常
元宝梁	正常	控制臂	正常	排气管	正常
后桥	正常	刹车油管	正常	油箱油管	正常
驱动轴	正常	曲轴前油封	正常	曲轴后油封	正常

静态启动检查

重复启动性能检测	正常	机油灯	正常	水温灯	正常
发动机故障灯	正常	气囊灯	正常	燃油灯	正常
转速表	正常	车速表	正常	其余故障灯报警	正常
怠速稳定性	正常	静态制动测试	正常	转向测试	正常
驻车制动	正常	油门响应测试	正常	尾气检测	正常

行车电脑

失火类故障码	正常	机油压力故障码	正常	发动机故障码	正常
变速箱故障码	正常	安全气囊故障码	正常	制动控制系统	正常
存储器故障码	正常	其他故障码	正常		

动态检测 (需买卖双方达成一致同意并主动要求路试, 否则默认放弃检测, 此项填写正常)

起步性能检测	正常	匀速行驶性能检测	正常	急加速性能检测	正常
紧急制动检测	正常	动态转向性能检测	正常	动态换挡测试	正常
底盘异响检测	正常				

结论:

重大事故排查:	正常
火烧排查:	正常
水泡排查:	正常

车辆图片:

仪表盘



车辆铭牌



检测说明:

1. 事故车: 结构件有损伤, 则判定为事故车; 覆盖件, 加强件有损伤, 不判断为事故车;
2. 泡水车: 车辆车身浸泡在 1/3 以上 (即座位坐垫之上), 各种电器设施、电子元件 (包括电脑) 有维修或更换, 部分有泥沙、生锈的痕迹, 同时发动机、变速箱有泡水维修痕迹;
3. 火烧车: 车身经火焚烧超过 0.5 平方米, 经修复仍存在安全隐患的车辆;
4. 新能源汽车的三电 (电机、电控、电池) 不在本公司的检测范围内。

售后理赔:

1. 验车之家郑重承诺: 检测完之后根据实际检测情况出具检测报告 (检测报告仅为验车之家自定义报告, 非 CMA 认证); 确保检测结果不欺骗、不造假; 15 天 (自然日) 内发现误判情况 (误判情况包括且仅限于重大事故“骨架异常、泡水、火烧”三种状态), 经认定属实三倍返还检测费 (赔付必须是在客户购买车辆前提下, 提供购买凭证及行驶证等资料)。
2. 非“重大事故, 火烧, 水泡”三项问题, 赔偿均按照以下标准进行赔付, 赔付仅限客户在购买后的情况, 需要客户提供三方证明, 购买凭证及行驶证等资料给本公司核实;

等级标准:		
级别	缺陷类型	赔付标准
A	划痕、刮蹭、且漏底漆超过 5 处; 或喷漆、玻璃裂痕或更换、功能失常的情况;	最高赔付 10% 检测费
B	发动机变速箱严重漏油, 事故导致更换、严重钣金的情况;	最高赔付 50% 检测费
C	整车分解拆卸维修、发动机和变速箱出现大修、拆卸、底盘大梁出现严重变形情况。	最高赔付 100% 检测费

注意:

1. 同一级别存在一处或多处缺陷类型在报告中未体现, 本公司按照此级别一次性赔付, 不针对多个缺陷描述问题做叠加赔付。(例如: 同时出现划痕, 喷漆, 功能失常等情况赔付最高为检测费 10%。)
2. 多个级别中存在一个或者多个缺陷类型描述未在报告中体现, 本公司按照多个级别中的最高级别进行赔付; 不针对多个赔付级别做叠加赔付。(例如: 同时存在喷漆, 功能失常, 发动机变速箱严重漏油等情况最高赔付为检测费 50%。)
3. 本公司所有赔付仅针对十年以下或者行驶里程不超过 15 万公里的乘用车, 超出该范围检测的车辆结果仅供参考, 本公司不对检测结果承担任何责任。
4. 若车辆存在在出厂后加装、改装等情况, 本公司检测结果均不对该相关功能以及部件承担任何责任。

免责声明:

1. 本报告的术语及定义是基于 GB/T30323-2013 的企业定义;
2. 本检测报告中的“表显里程”是检测人员根据所检测车辆仪表上显示的公里数进行填写,结果仅供参考;
3. 检测报告仅反映被检测车辆当日的状况,不承担检测后车辆在使用中零部件的质量保证、异常磨损及其他因素对车辆状况的改变;
4. 若已明确告知客户被检车辆存在“重大事故、水泡、火烧”其中任意一种情况,客户仍坚持购买该车辆,验车之家不承担后期的任何相关责任及后果;
5. 本报告显示车辆信息数据来自于检测师通过铭牌填写的数据,如有不一致,请以车辆实际权属证书等资料信息为准;
6. 本报告只反映车况评估当时的车辆状况;车辆车况会伴随正常磨损、不当驾驶、不当保养或部件老化发生改变,本公司不对评估过程以外的车辆状况及车辆信息(包括但不限于,在评估后出现偶发故障等问题),以及由此而产生的直接或者间接损失负责;(说明:偶发故障是指由于二手车的属性导致车辆已经进入磨损阶段,一般是由于设备维护不当、使用不当、工作条件(负荷、温度、环境等)劣化等原因,或者由于材料缺陷、控制失灵、结构设计不合理等问题所致,在这一阶段所发生的故障存在时有时无或时断时续的现象);
7. 本报告上的车况判定,是基于本报告上已评估项做出的判定;而且本公司的车况评估是在不拆解车辆(包括但不限于,车身结构、总成及零部件组件等)的情况下完成的,车况评估报告只反映在不对车辆进行拆解的条件下的车辆状况;因此,本公司仅对相关评估条件下的已评估项目负责,不对条件所限无法评估的项目或者未包含在当前评估报告套餐的评估项等情况造成的直接或者间接损失负责;
8. 关于地盘检测需对方主动提供举升机主动让检测师检测,否则默认放弃检测填写正常;关于动态路试需买卖双方达成一致同意并主动要求路试,否则默认放弃检测填写正常;
9. 本公司车况检测仅对发动机当时工况运转是否正常评估,发动机或其它总成件是否经拆解维修或者是否是在拆解维修后工况恢复正常运转状态均不属于质量承诺范围,而且本公司的车况评估是对评估报告中的评估项进行技术鉴定,不对检测项的缺陷本身带来的后续潜在的直接或间接损失负责;比如缺陷-更换,更换后的配件是原厂件还是副厂件,本公司不做鉴定;缺陷-变形,变形带来的危害的大小本公司不做鉴定;
10. 除因检测师操作不当而带来的车辆损伤外,本公司不对车辆设计缺陷或者自身质量问题造成的车辆损失或者损伤负责;
11. 在检测过程中,因不可抗因素(包括但不限于自然灾害和社会事件),造成的车辆损伤或评估结果不准确或者服务未完成,本公司享有豁免责任的权利;
12. 如有疑问请咨询 400-164-9756。



验车之家
YANCHEZHJIA

资产评估师承诺函

乌鲁木齐市新市区人民法:

受贵方委托,以2022年5月20日为评估基准日,新疆晟天勤资产评估有限公司组织资产评估师孙娟、王亮对法院拟资产拍卖涉及的车辆价值评估申报于评估基准日2022年5月20日拥有的车辆价值进行评定估算并形成了晟天勤评报字(2022)第0009号资产评估报告书,在假设条件成立的情况下,我们承诺如下,并承担相应的法律责任:

1. 资产评估行为严格按照评估准则及规范性文件的要求进行;
2. 核实评估委托方提供的评估委托范围与资产占有方提供的资产范围相一致,不重复、不遗漏;
3. 对纳入资产评估范围的各类资产按规定进行合理的抽查、核实,没有发现问题;
4. 评估方法选用经过相关性分析,恰当、合理,选用依据充足;
5. 选用的参数、数据、资料等权威、可靠,修正因素考虑得当,可以充分发挥技术支撑的作用;
6. 影响资产评估价值的主要因素考虑周全,没有遗漏;
7. 资产评估价值公允、计算准确;
8. 资产评估工作规范地完成所有程序;
9. 资产评估工作独立进行,未受任何人为干预;
10. 接受评估行政主管部门对评估工作的监督检查。

承诺人:孙娟、王亮

资产评估师
孙娟
65030005

(资产评估师印章并签字)

资产评估师
王亮
65060036

(资产评估师印章并签字)



新疆晟天勤资产评估有限公司
(资产评估机构印章)

李扬
(评估机构负责人签字)

2022年5月30日



تجارەت كىشىسى 营业 执 照

(قوشۇمچە نۇسخا) 1-1

(副本) 统一社会信用代码 91650102MA77J1NE3A

بىرلىككە كىلگىن ئىجتىمائىي ئىنايەت ۋاكالەت نومۇرى
统一社会信用代码

نامى
名 称
تىپى
类 型
تۇرۇشلۇق ئورنى
住 所
قاتۇنىي ۋەكىلى
法定 代表 人
تىزىملاشقان كاپىتالى
注册 资 本
قۇرۇلغان ۋاقتى
成 立 日 期
تىجارەت مۇددىتى
营 业 期 限
تىجارەت دائىرىسى
经 营 范 围

新疆晟天勤资产评估有限公司

有限责任公司(自然人投资或控股)

新疆乌鲁木齐市天山区解放北路90号天际大厦6楼-1


李扬

伍佰万元人民币

2017年07月07日

2017年07月07日至长期

资产评估、房地产估价、土地估价、探矿权和采矿权评估，代理记账业务，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



تىزىملىغۇچى ئورگان
登 记 机 关



乌鲁木齐市天山区工商行政管理局

بىلى - قاننىك - كۈنى
2017年 07月 07日

新疆维吾尔自治区财政厅



首页

新闻中心

新财概况

政务公开

网上办事大厅

专项工作

机关党建

财苑精英

公众互动

财廉之窗

支部建设

精神文明建设

新疆维吾尔自治区财政厅 ▶ 首页

备案公告

时间: 2017-10-27

浏览数: 373

小 中 大 收藏 复制

新财企函告(2017)1号

新疆晟天勤资产评估有限公司报来的《资产评估机构备案表》及有关材料收悉。根据《中华人民共和国资产评估法》、《资产评估行业财政监督管理办法》的有关规定,予以备案。

一、资产评估机构名称为新疆晟天勤资产评估有限公司,组织形式为有限责任公司。

二、公司法定代表人为李扬。

三、资产评估机构股东的基本情况,申报的资产评估专业人员基本情况等备案相关信息已录入备案信息管理系统,可通过中国资产评估协会官方网站进行查询。

特此公告。

新疆维吾尔自治区财政厅

2017年10月27日



资产评估师职业资格证书 登记卡

(评估机构人员)

姓名：孙娟

性别：女

登记编号：65030005

单位名称：新疆晟天勤资产评估有
限公司



初次执业登记日期：2002-11-07

年检信息：通过 (2021-04-29)

(扫描二维码，查询评估师信息)

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：孙娟

本人印鉴：
资产评估师
孙娟
65030005



打印日期：2021-06-01

资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准
官网查询地址：<http://cx.cas.org.cn>



资产评估师职业资格证书 登记卡

(评估机构人员)

姓名：王亮

性别：男

登记编号：65060036

单位名称：新疆晟天勤资产评估有
限公司



初次执业登记日期：2006-12-29

年检信息：通过（2021-04-29）

(扫描二维码，查询评估师信息)

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：

本人印鉴：



打印日期：2021-06-01

资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准
官网查询地址：<http://cx.cas.org.cn>

